

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 13.09.2024

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	GKW-Gemeinschaftskläwerk Bitterfeld-Wolfen GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Am Klärwerk 1 06803 Bitterfeld-Wolfen

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Klärschlamm-trocknung und -verbrennung
<b>Adresse der Anlage</b>	Salegaster Chaussee 2 06803 Bitterfeld-Wolfen OT Greppin
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.2. b)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.1.1.1 (G E) i. V. m. 1.2.2.2 (V)

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	24.06.2024
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurde keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	