

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 28. Juli 2023 & 10. November 2023 & 22. März 2024 & 05. September 2024

Neu veröffentlicht am: 13. September 2024

Daten Betreiber:

Betreiber	MD Biowerk GmbH
Adresse des Betreibers	Fetscherstr. 29 01307 Dresden

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Biodiesel
Adresse der Anlage	Zum Meyerschen Hafen 13 39590 Tangermünde
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.2 i. V. m. 8.8.2.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	30. Mai 2023
Grund der Besichtigung	Anlasskontrolle, Verstoß gegen Vorschriften
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24. August 2023
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle, Verstoß gegen Vorschriften
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt.	Auf nicht versiegelten Flächen im Außenbereich wurden mehrere teilweise gefüllte Fässer und Kanister mit unbekanntem Chemikalien vorgefunden.
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Keine, da die Abweichung bereits beseitigt wurden.	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	29. Januar 2024
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle, Verstoß gegen Vorschriften
Weitere beteiligte Behörden	Obere Abfallbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt.	Auf nicht versiegelten Flächen im Außenbereich wurden mehrere teilweise gefüllte Fässer und Kanister mit unbekanntem Chemikalien vorgefunden. Nach Aufforderung durch die Behörde wurde der Mangel behoben
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung.	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	21. Juni 2024
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle, Verstoß gegen Vorschriften
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt.	Auf nicht versiegelten Flächen im Außenbereich wurden mehrere teilweise gefüllte Fässer und Kanister mit unbekanntem Chemikalien vorgefunden. Nach Aufforderung durch die Behörde wurde der Mangel behoben
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung.	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11. Juli 2024
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle, Verstoß gegen Vorschriften
Weitere beteiligte Behörden	Obere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt.	Auf nicht versiegelten Flächen im Außenbereich wurden mehrere teilweise gefüllte Fässer und Kanister mit unbekanntem Chemikalien vorgefunden. Nach Aufforderung durch die Behörde wurde der Mangel behoben
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung.	