

<Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:

16.08.2024

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|--|
| Betreiber | ABL TECHNIC Entlackung GmbH |
| Adresse des Betreibers | Beim Hammerschmied 4-6 88299 Leutkirch/Allgäu |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anlagenbezeichnung | Anlage zur Entlackung und Reinigung von metallischen Gegenständen |
| Adresse der Anlage | Lindenstraße 28 in 39649 Miesterhorst |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 5.1b |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 8.10.1.1 GE, 8.3.2.2 V und 10.20 V |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 25.07.2024 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | Keine |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden folgende Mängel festgestellt: | Errichtung und Betrieb von Wirkbädern ohne Genehmigung Abluftabsaugung nicht funktionsfähig |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung | |