

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 22.11.2024

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Geiger Mineralstoffbehandlung GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Landstraße 3 06246 Bad Lauchstädt

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Abfallbehandlungsanlage für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle mit einer Kapazität von 560 t/d und einer Lagerkapazität von 3.600 t
<b>Adresse der Anlage</b>	Landstraße 3 06246 Bad Lauchstädt
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.1 b) 5.3 a) ii)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.1.1, 8.11.2.3, 8.10.1.1, 8.10.2.1, 8.12.1.1 und 8.12.2

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	15.08.2024
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	