

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:

05.09.2024

Daten Betreiber:

Betreiber	Lobbe Metallrecycling GmbH
Adresse des Betreibers	Lützkendorfer Straße 3 06242 Braunsbedra, OT Krumpa

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Behandlung und zeitweiligen Lagerung von metallhaltigen Abfällen
Adresse der Anlage	Lützkendorfer Straße 3 06242 Braunsbedra, OT Krumpa
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3. a) v)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.9.1.1 G E, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	20.08.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	