

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.10.2024

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|---|
| Betreiber | Shell Catalysts & Technologies Leuna GmbH |
| Adresse des Betreibers | Am Haupttor, Gebäude 8322 06237 Leuna |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anlagenbezeichnung | Anlage zur Herstellung von Edelmetallkatalysatoren |
| Adresse der Anlage | Am Haupttor, Gebäude 8322 06237 Leuna |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 4.2 e) |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 4.1.16 G E |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|--|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 11. September 2024 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | Untere Abfallbehörde Untere Wasserbehörde |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden keine Mängel festgestellt. | |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| Keine | |