

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 14.03.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	FP Pigments GmbH
Adresse des Betreibers	Am Haupttor, Bau 2176 06237 Leuna

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Pigmenten
Adresse der Anlage	Am Haupttor, Bau 2176 06237 Leuna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 j)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.10 (G, E)

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	25.11.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	