

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 04.04.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Graepel Seehausen GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Waldemar-Estel-Straße 7 39615 Seehausen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern auf Metalloberflächen
Adresse der Anlage	Graepel Seehausen GmbH & Co. KG Waldemar-Estel-Straße 739615 Seehausen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.3 c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.9.1.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	25.11.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Keine	