

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 20.09.2024

erneut veröffentlicht am: 04.04.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Schweinezucht Binde GmbH
Adresse des Betreibers	An der Mittelheide 5 39307 Jerichow OT Roßdorf

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Sauenanlage
Adresse der Anlage	Binde Nr. 28 a 39619 Arendsee OT Binde
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6.c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.8.1 GE, 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	28.05.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	Verstoß gegen Genehmigungsauflagen durch Umverteilung der genehmigten Geruchsmassenströme
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an die Betreiberin zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	11.12.2024
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verstoß gegen Genehmigungsauflagen durch Umverteilung der genehmigten Geruchsmassenströme 2. Verstoß gegen Genehmigungsauflagen durch Änderung von Emissionsminderungstechniken ohne die notwendige behördliche Entscheidung
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufforderung an die Betreiberin zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung 2. Anhörung mit Fristsetzung 	