

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 14.03.2025

Neu veröffentlicht am: 04.04.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Harzer Werke Motorentechnik GmbH
Adresse des Betreibers	Michaelsteiner Straße 29 in 38889 Blankenburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Eisenkokillengießerei
Adresse der Anlage	Michaelsteiner Straße 29 in 38889 Blankenburg
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.4
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.7.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	23.10.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Abfallbehörde Landkreis Harz Untere Wasserbehörde Landkreis Harz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt.	erhebliche technische Mängel Abfallablagerungen außerhalb und innerhalb der Gebäude
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	06.02.2025
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Weitere beteiligte Behörden	Untere Abfallbehörde Landkreis Harz Untere Wasserbehörde Landkreis Harz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Keine	