

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.04.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Bayerische Milchindustrie e.G.
Adresse des Betreibers	E.ON-Alle 1 84036 Landshut

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Milchverarbeitung, hier Käseherstellung
Adresse der Anlage	Rehainer Straße 5 06917 Jessen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.4. c)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.32.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	10.02.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	