

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08.08.2025

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	MWG Eloxa GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Am Kuperhammer 89, 28855 Wernigerode

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen
<b>Adresse der Anlage</b>	Am Kuperhammer 89, 28855 Wernigerode
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	2.6
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	3.10.1 G E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaefzimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	11.02.2025
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsbehörde
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Untere Abwasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	