

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 25.07.2025

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Krebs Brüggem Sekundärrohstoffe GmbH & Co. KG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Gessnerstraße 1, 38820 Halberstadt

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Aufbereitung, Vermischung und Konditionierung von mineralischen Abfällen
<b>Adresse der Anlage</b>	Woolnoughstraße 13, 38820 Halberstadt
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.5
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	12.02.2025
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Landkreis Harz (Untere Wasserbehörde)

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	Erhebliche technische Mängel nach Wasserrecht (AwSV)
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Prüfung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen	