

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 13.06.2025

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Stendaler Chaussee 3-5, 39638 Gardelegen

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Lackieranlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Stendaler Chaussee 3-5, 39638 Gardelegen
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.7.
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	5.1.1.1 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	17.02.2025
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	