

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 16.05.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Agrargenossenschaft Mühlanger e.G.
Adresse des Betreibers	Dietrichsdorfer Str. 12 06895 Zahna-Elster

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schweinemastanlage
Adresse der Anlage	Dorfstraße 06895 Zahna-Elster
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 b)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.7.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	02.04.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	