

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 01.08.2025

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	BLC - The Battery Lifecycle Company
<b>Adresse des Betreibers</b>	Brunnenstr. 138, 44536 Lünen

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Behandlung und Lagerung von Lithiumbatterien und deren Komponenten (RE-Mobility-Center)
<b>Adresse der Anlage</b>	Am Zweigkanal 17c, 39126 Magdeburg
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.5
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.2.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	02.04.2025
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	