

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 21.11.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	CST GmbH
Adresse des Betreibers	Bakenröder Str. 7, 38871 Ilsenburg (Harz)

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen durch ein elektrolytisches Verfahren (Anodisieranlage)
Adresse der Anlage	Bakenröder Str. 7, 38871 Ilsenburg (Harz)
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.6
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	03.04.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde (Landkreis Harz)

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	1) Verstoß gegen Nebenbestimmungen 2) erhebliche technische Mängel nach Wasserrecht (AwSV)
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
1) und 2) Prüfung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen	