

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 04.07.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Remondis Industrie Service GmbH & Co.KG
Adresse des Betreibers	Brunnenstraße 138 44536 Lünen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Wertstoffrückgewinnung
Adresse der Anlage	Chemiepark Leuna Am Haupttor, Gebäude 7512 06237 Leuna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1 b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.10.1.1, 8.12.1.1, 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	07.04.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	