

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 04.07.2025

Daten Betreiber:

| | |
|-------------------------------|--|
| Betreiber | Anlagenbau Umweltprojekt GmbH |
| Adresse des Betreibers | Benndorfer Landstraße 1 04509 Delitzsch |

Daten Anlage:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anlagenbezeichnung | Anlage zur Brennstoffproduktion durch mechanische Behandlung von nicht gefährlichen, heizwertreichen Abfällen |
| Adresse der Anlage | Altenburger Chaussee 3 06406 Bernburg (Saale) |
| Nr. Anhang I der IE-Richtlinie | 5. 3 b) ii) |
| Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV | 8.11.2.3 GE i. V. m. 8.12.2 V |

Daten Behörde:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Zuständige Überwachungsbehörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|----------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 21.05.2024 |
| Grund der Besichtigung | Überwachungsprogramm |
| Weitere beteiligte Behörden | Keine |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden keine Mängel festgestellt. | |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| Keine | |

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|---|-------------------------------|
| Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung | 14.04.2025 |
| Grund der Besichtigung | Ereignis mit Umweltauswirkung |
| Weitere beteiligte Behörden | Keine |

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

| | |
|---|--|
| Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens | |
| Es wurden keine Mängel festgestellt. | |
| Veranlasste Maßnahmen der Behörde | |
| Keine | |