

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 04.07.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	CRONIMET ENVIROTEC GmbH
Adresse des Betreibers	Säurestraße 3 06749 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Rückgewinnungsanlage für metallische Abfälle einschl. Lagerung von Abfällen
Adresse der Anlage	Säurestraße 3 06749 Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1 b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.3.2.2, 8.10.1.1, 8.10.2.1, 8.11.2.1, 8.11.2.4, 8.12.1.1, 8.12.2 sowie 9.3.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	24.04.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde des Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie Bodenschutzbehörde der Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	