

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 26.09.2025

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Splittherstellung Krughütte GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Kasseler Straße 46 06295 Lutherstadt Eisleben

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur Splittherstellung aus Kupferschlacke
<b>Adresse der Anlage</b>	Kasseler Straße 46 06295 Lutherstadt Eisleben
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.3 b) iii)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.2.3 GE

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	24.04.2025
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Keine	