

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 11. Juli 2025

Daten Betreiber:

Betreiber	DB Bahnbau Gruppe GmbH
Adresse des Betreibers	Oberer Schleisweg 11, 86156 Augsburg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Behandlung und Lagerung von Bahnschwellen (Holz)
Adresse der Anlage	Ladestraße 8, 39175 Königsborn
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.5
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.1 und 8.12.1.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	29.04.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	