

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08.08.2025

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Befesa Aluminium Germany GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Claude-Breda-Str. 6, 06406 Bernburg

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Aluminium-Zweitschmelzwerk
<b>Adresse der Anlage</b>	Claude-Breda-Str. 6, 06406 Bernburg
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	2.5 b)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	3.4.1, 3.8.1, 8.11.2.2, 8.12.2 und 8.12.1.1

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	06.05.2025
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	