

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 15.08.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	HBZ Hartstein- und Baustoffzentrum Mansfelder Land GmbH
Adresse des Betreibers	Christian-Ottilliae-Str. 12, 06311 Helbra

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Aufbereitungsanlage für Rohhüttenkupferschlacke und Recyclingbaustoffe
Adresse der Anlage	An der Hütte 2, 06311 Helbra
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3.b) iii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.2.3 GE, 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	22.05.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	