

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 18.07.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Bioenergie Badeleben GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Ellersdorfer Weg 2, 39393 Völpke

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Biomethananlage
Adresse der Anlage	Ellersdorfer Weg 2, 39393 Völpke
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) i)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.6.3.1 EG, 1.16 V, 9.1.1.2 V, 1.2.2.2 V, 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaefitszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	18.06.2025
Grund der Besichtigung	Beschwerde
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	nicht genehmigter Anlagenbetrieb durch offene Lagerung von Wirtschaftsdünger auf der Anlage
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Einhaltung mit Fristsetzung	