

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 16.08.2024 Neu veröffentlicht: am 11.07.2025
14.02.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	ABL TECHNIC Entlackung GmbH
Adresse des Betreibers	Beim Hammerschmied 4-6 88299 Leutkirch/Allgäu

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Entlackung und Reinigung von metallischen Gegenständen
Adresse der Anlage	Lindenstraße 28 in 39649 Miesterhorst
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.10.1.1 GE, 10.20 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	25.07.2024
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	Errichtung und Betrieb von Wirkbädern ohne Genehmigung Abluftabsaugung nicht funktionsfähig
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	21.01.2025
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Weitere beteiligte Behörden	Keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden folgende Mängel festgestellt:	Emissionsgrenzwerte werden nicht eingehalten.
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	02.07.2025
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Weitere beteiligte Behörden	Keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt:	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Keine	