

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 21.11.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Geiger Mineralstoffbehandlung GmbH
Adresse des Betreibers	Landstraße 3 06246 Bad Lauchstädt

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	MA 2 – Abfallbehandlungsanlage
Adresse der Anlage	Landstraße 3 06246 Bad Lauchstädt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1.b
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.1.1, 8.11.2.3, 8.10.1.1, 8.10.2.1, 8.12.1.1 und 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	29.07.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	