

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 23.01.2026

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	SUC Sächsische Umweltschutz-Consulting GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Magazinstr. 15 01099 Dresden

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Abfallbehandlungsanlage Döllnitz
<b>Adresse der Anlage</b>	Berliner Straße 100 06258 Schkopau OT Döllnitz
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.1.c)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.1.1 G E; 8.11.2.2 V; 8.11.2.4 V 8.12.1.1 G E; 8.12.2 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	14.08.2025
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	LK Saalekreis, Untere Wasserbehörde

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden keine Mängel festgestellt.</b>	
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
keine	