

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.12.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	MDSU Mitteldeutsche Schlacken Union GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Grabower Landstraße 81 39288 Burg

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Schlacke- und Metallaufbereitungsanlage
Adresse der Anlage	Reesener Triftweg 1 39288 Burg OT Reesen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) iii)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.10.2.1, 8.11.2.3 und 8.12.2

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	03.09.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	