

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 12.09.2025

Daten Betreiber:

Betreiber	Steutzer Tierzucht GmbH & Co. KG
Adresse des Betreibers	Kermener Weg 4 39264 Zerbst, OT Steutz

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Zucht, Aufzucht und Mast von Schweinen
Adresse der Anlage	Kermener Weg 4 39264 Zerbst, OT Steutz
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6 c
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	7.1.8.1 G E, 7.1.7.2 V, 9.36 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	03.09.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Landkreis Anhalt Bitterfeld, untere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt.	Überschreitung immissionsschutzrechtlich zulässiger Tierplätze. Mängel gülleführender Anlagen Mängel Lüftungsanlagen
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	