

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 23.01.2025

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Lüdemann Drewitz GmbH & Co. KG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Lübarser Straße 11 39291 Möckern OT Drewitz

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Sauenanlage
<b>Adresse der Anlage</b>	Lübarser Straße 11 39291 Möckern OT Drewitz
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6. c)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.8.1 G E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten der Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	30.09.2025
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Weitere beteiligte Behörden</b>	Keine

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>	
<b>Es wurden folgende Mängel festgestellt:</b>	Nichteinhaltung von Nebenbestimmungen zur Emissionsminderung
<b>Veranlasste Maßnahmen der Behörde</b>	
Aufforderung an die Betreiberin zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung	