

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 28. November 2025

Daten Betreiber:

Betreiber	DHW Deutsche Hydrierwerke Rodleben GmbH
Adresse des Betreibers	Brambacher Weg 1 06861 Dessau-Roßlau

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Fettamin-Anlage
Adresse der Anlage	Brambacher Weg 1 06861 Dessau-Roßlau
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1. d)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.4 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	01. Oktober 2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Obere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	