

„Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 5. Dezember 2025

Daten Betreiber:

Betreiber	ROCKWOOL Mineralwolle GmbH Flechtingen
Adresse des Betreibers	Calvörder Str. 19 39345 Flechtingen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Herstellung von Mineralwolle
Adresse der Anlage	Calvörder Str. 19 39345 Flechtingen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	3.4
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	2.11.1 GE i.V. mit 2.14 V, 5.2.1 G und 8.11.2.4 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	9. Oktober 2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	