

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 08.05.2026

Daten Betreiber:

Betreiber	Allnex Germany GmbH
Adresse des Betreibers	Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Anlage zur Herstellung von Kunstharzen
Adresse der Anlage	Salegaster Chaussee 1 06803 Bitterfeld-Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1 h)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	4.1.8 G E

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.03.2026
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde Untere Abfallballbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
keine	