

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am:

08.05.2026

Daten Betreiber:

Betreiber	Butting Könnern GmbH
Adresse des Betreibers	Windrose 1-2 in 06420 Könnern

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Beizanlage für Edelstahlrohre
Adresse der Anlage	Windrose 1-2 in 06420 Könnern
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.6
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1 GE

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	09.04.2026
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	Untere Immissionsschutzbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden keine Mängel festgestellt.	
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Keine	