

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am 23.10.2025
neu veröffentlicht am 08.05.2026

Daten Betreiber:

Betreiber	Umweltschutz Mitte GmbH
Adresse des Betreibers	Lavesstraße 8-12 31137 Hildesheim

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Bodenbehandlungsanlage
Adresse der Anlage	Landstraße 1 06246 Bad Lauchstädt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1.a
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.7.1.1 G E, 8.7.2.1 G E, 8.12.1.1 G E und 8.12.2 V

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	R402-Geschaeftszimmer@lvwa.sachsen- anhalt.de

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	23.10.2025
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt.	Nichteinhaltung von Nebenbestimmungen
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
Aufforderung zur Herstellung des genehmigungskonformen Zustandes	

Daten der Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	21.04.2026
Grund der Besichtigung	Nachkontrolle
Weitere beteiligte Behörden	keine

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
Es wurden Mängel festgestellt.	1) Nichteinhaltung von Nebenbestimmungen 2) Überfrachtungen und nicht genehmigte Anlagenerweiterung
Veranlasste Maßnahmen der Behörde	
1) Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung 2) Anhörung nach §20 BImSchG zur teilweisen Untersagung des Betriebes	