

Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Daten Betreiber:

| | |
|------------------------------|---|
| Betreiber | MDSE mbH |
| Anlagenbezeichnung | Deponie Freiheit III |
| Betriebsanschrift (Standort) | Außenanlage an der B100 Bitterfeld-Wolfen |
| Deponieklasse | III |
| Deponiephase | Deponie in der Stilllegung |
| Überwachungsintervall | 2 x p.a. |

Daten Behörde:

| | |
|--------------------|--|
| zuständige Behörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt |
| Kontakt | 06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de |

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

| | |
|--------------------------------|---|
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung | 24.02.2021 |
| Grund der Besichtigung | <input checked="" type="checkbox"/> Regelüberwachung/ <input type="checkbox"/> Anlassüberwachung |

Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

Ohne Beanstandungen

Mängel

| Lfd. Nr. | Beschreibung des Mangels | Veranlasste Maßnahme |
|----------|--------------------------|----------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |