

# Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Erdbau-Deponie-Recycling GmbH Burgenser Weg 100 39175 Möser / OT Körbelitz
<b>Anlagenbezeichnung</b>	HMD Körbelitz
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	Gemarkung Körbelitz, anliegend zur B1 zwischen Burg und Magdeburg
<b>Deponieklasse</b>	Deponieklasse II
<b>Deponiephase</b>	Deponie in der Stilllegungsphase
<b>Überwachungsintervall</b>	2 x im Jahr

## Daten Behörde:

zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	19.03.2021
<b>Grund der Besichtigung</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Regelüberwachung/</b> <input type="checkbox"/> <b>Anlassüberwachung</b>

## Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

- Ohne Beanstandungen  
 Mängel

Lft. Nr.	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
1.		
2.		