

Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Daten Betreiber:

Betreiber	Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises Eigenbetrieb des Landkreises
Anlagenbezeichnung	Deponie Dröbel-Latdorf
Betriebsanschrift (Standort)	Zwischen der L64 Latdorfer-/ Bernburger Straße und der B185
Deponieklasse	Deponieklasse II
Deponiephase	Deponie in der Stilllegungsphase
Überwachungsintervall	jährlich

Daten Behörde:

zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	30.09.2021
Grund der Besichtigung	<input checked="" type="checkbox"/> Regelüberwachung/ <input type="checkbox"/> Anlassüberwachung

Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

Ohne Beanstandungen

Mängel

Lft. Nr.	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
1.	Unzureichende Oberflächenpflege der Deponiebegrünung Ungleichmäßige Oberflächenbegrünung nach Beendigung der Errichtung der Oberflächenabdeckung	Aufforderung zur Anpassung des Intervalls der Mahdarbeiten und Nachsaat der nicht begrüneten Flächen zum Schutz vor Erosionen
2.	FID-Schachstellenuntersuchung zeigt erhebliche Gasemissionen an einer Vielzahl der Gasbrunnen. Maßnahmen zur Ursachensuche und Mangelabstellung sind bisher vom Deponiebetreiber nicht erfolgt.	Aufforderung zur Aufnahme von Maßnahmen zur Ursachenforschung und Mangelabstellung.
3.	Defekten Zaun zwischen Deponiefläche und Wertstoffhof demontiert aber nicht neu errichtet.	Aufforderung zur Errichtung eines Zaunes zwischen Deponiegelände und Wertstoffhof zur Sicherung unberechtigten Zugangs.