

# Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

## Daten Betreiber:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Betreiber</b>                    | Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises<br>Eigenbetrieb des Landkreises |
| <b>Anlagenbezeichnung</b>           | Deponie Dröbel-Latdorf  |
| <b>Betriebsanschrift (Standort)</b> | Zwischen der L64 Latdorfer-/ Bernburger Straße und der B185                 |
| <b>Deponieklasse</b>                | Deponieklasse II  |
| <b>Deponiephase</b>                 | Deponie in der Stilllegungsphase  |
| <b>Überwachungsintervall</b>        | jährlich  |

## Daten Behörde:

|                    |  |
|--------------------|--|
| zuständige Behörde | Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt                            |
| Kontakt            | 06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de |

## Daten Vor-Ort-Besichtigung:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Datum der Vor-Ort-Besichtigung | 11. Mai 2023  |
| <b>Grund der Besichtigung</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Regelüberwachung/</b><br><input type="checkbox"/> <b>Anlassüberwachung</b> |

## Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

Ohne Beanstandungen

**Mängel**

| Lft. Nr. | Beschreibung des Mangels   | Veranlasste Maßnahme  |
|----------|--|---|
| 1.       | FID-Schachstellenuntersuchung zeigt weiterhin erhebliche Gasemissionen an einer Vielzahl der Gasbrunnen. | Aufforderung zur Aufnahme von Maßnahmen zur Ursachenforschung und Mangelabstellung erfolgt.<br>Ursachenforschung anhand BQS 10-1 angeordnet.<br>Maßnahmen zur Ursachensuche und Mangelabstellung erfolgen vom Deponiebetreiber. |
| 2.       |  |   |
| 3.       |  |   |