# Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



## **Daten Betreiber:**

Betreiber	MUEG Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH Geiseltalstraße 1 in 06242 Braunsbedra		
Anlagenbezeichnung	Deponie Grube Siegfried- Nord		
Betriebsanschrift (Standort)	Karl – Liebknecht - Str. 27 in 06684 Deuben (Teuchern)		
Deponieklasse	DK II		
Deponiephase	Stilllegungsphase (Errichtung OFA)		
Überwachungsintervall	1 x pro Jahr		

## Daten Behörde:

zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt	
Kontakt	06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de	

# **Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	04.07.2023
Grund der Besichtigung	<ul><li>☑ Regelüberwachung (i. V. mit Baukontrolle)</li><li>☐ Anlassüberwachung</li></ul>

Feststellungen	über	die	Einhaltung	der	Genehmigungsanforderungen*	und	weitere
Maßnahmen:							

Mänge
-------

Lft. Nr.	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme	Status
1.			☐ Geringfügiger Mangel ☐ Erhebliche Mangel
2.			☐ Geringfügiger Mangel ☐ Erheblicher Mangel

<sup>\*</sup> Mängeldefinition:

Ohne Beanstandung

Bei der durchgeführten Inspektion wurden keine Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen festgestellt. Von der Anlage geht keine Umweltbeeinträchtigung aus.

Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel
Sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.