

Überwachungsbericht für IE-richtlinienrelevante Deponien gemäß §§ 22, 22a Abs. 5 DepV



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Daten Betreiber:

Betreiber	Erdbau-Deponie-Recycling GmbH Burgenser Weg 100 39175 Möser / OT Körbelitz
Anlagenbezeichnung	HMD Körbelitz
Betriebsanschrift (Standort)	Gemarkung Körbelitz, anliegend zur B1 zwischen Burg und Magdeburg
Deponieklasse	Deponieklasse II
Deponiephase	Deponie in der Stilllegungsphase
Überwachungsintervall	2 x im Jahr

Daten Behörde:

zuständige Behörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	06118 Halle E-Mail: kreislaufwirtschaft@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	05.05.2022
Grund der Besichtigung	<input checked="" type="checkbox"/> Regelüberwachung/ <input type="checkbox"/> Anlassüberwachung

Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:

- Ohne Beanstandungen
 Mängel

Lft. Nr.	Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
1.		
2.		