# Überwachungsbericht



Landesverwaltungsamt

### **Daten Betreiber:**

Betreiber	Fehr Umwelt Ost GmbH
Adresse des Betreibers	Äußere Radeweller Straße 5 06132 Halle (Saale)

# Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	zeitweilige Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen und zur Behandlung (Umfüllen flüssiger Abfälle)
Adresse der Anlage	Südliche Vistrastraße 2 06766 Bitterfeld-Wolfen, OT Wolfen
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.5
Nr. Anhang 1 der 4. BlmSchV	8.12.1.1, 8.11.1.1

### Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@Ivwa.sachsen-anhalt.de

# **Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	09.03.2018
Grund der Besichtigung	sonstiger Anlass
Beteiligte Behörden	Obere Immissionsschutzbehörde Obere Abfallbehörde Untere Wasserbehörde

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens			
Keine Mängel			
Mängel	$\boxtimes$	Lagerregime	
Veranlasste Maßnahme der Behörde			
Fristsetzung zur Behebung			