

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

Veröffentlicht am 24.01.2020

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Bayerische Milchindustrie eG
<b>Adresse des Betreibers</b>	Klötzlmüllerstraße 140 84034 Landshut

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Käserei
<b>Adresse der Anlage</b>	Rehainer Str. 5 06917 Jessen
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.4. c)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.32.1 G,E i.V. mit 10.25.1 V

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	12. Dezember 2019
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm (Kälteanlage)
<b>Beteiligte Behörden</b>	LVwA

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		