

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 21.12.2018

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	MKM Kupfer und Messing GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Lichtlöcherberg 40, 06333 Hettstedt

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zum Schmelzen von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzkapazität von 20 Tonnen je Tag i.V.m. einer Anlage zur Umformung von Schwermetallen, ausgenommen Eisen oder Stahl, durch Walzen mit einer Kapazität von 1 Tonne oder mehr je Stunde;
<b>Adresse der Anlage</b>	Lichtlöcherberg 40, 06333 Hettstedt
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	2.5 b
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	3.4.1 i.V.m. 3.6.3

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	23.08.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	-

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
-		