

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 29.11.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	MWG Galvanotec GmbH
Adresse des Betreibers	Ziegeleiweg 3F 38835 Osterwieck

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Galvanisierungs- und Hartverchromungsanlage
Adresse der Anlage	Ziegeleiweg 3F 38835 Osterwieck
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.4.
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	3.10.1 EG

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	27.08.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	Untere Wasserbehörde Landkreis Harz Untere Abfallbehörde Landkreis Harz

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Es fehlt die Inbetriebnahmeprüfung der Handgalvanikanlage und des Gefahrstofflagers. Für einige Anlagenteile ist die Sachverständigenprüfung überfällig. Durch den LK Harz wurde der Betreiber zur unverzüglichen Durchführung der Prüfungen aufgefordert.		