

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 30.11.2018

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Börde-Ferkel GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Magdeburger Str. 23 d 39444 Hecklingen OT Schneidlingen

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Sauenanlage Schneidlingen
<b>Adresse der Anlage</b>	Magdeburger Str. 23 d 39444 Hecklingen OT Schneidlingen
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	6.6. c)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	7.1.8.1 G E

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	06.09.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	Salzlandkreis (Untere Wasser-, Immissionsschutz- und Veterinärbehörde)

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bauliche Ausführung der Gülleübergabeflächen mangelhaft</li> <li>2. Tierhaltung in nicht genehmigtem Gebäude</li> </ol>
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung</li> <li>2. Anhörung mit Fristsetzung (die Tierhaltung wurde eingestellt)</li> </ol>		