

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 29.11.2018

## Daten Betreiber:

<b>Betreiber</b>	BEB Burgenland Ersatzbrennstoff GmbH
<b>Adresse des Betreibers</b>	Am Alten Tagebau 3 06268 Steigra

## Daten Anlage:

<b>Anlagenbezeichnung</b>	Anlage zur sonstigen Behandlung und zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen
<b>Adresse der Anlage</b>	Am Alten Tagebau 3 06268 Steigra
<b>Nr. Anhang I der IE-Richtlinie</b>	5.3 b) ii)
<b>Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	8.11.2.3 i.V.m. Nr. 8.12.2

## Daten Behörde:

<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
<b>Kontakt</b>	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	10.09.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Landesverwaltungsamt, obere Immissionsschutzbehörde</li><li>- Landesverwaltungsamt, obere Abfallbehörde</li></ul>

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		