

# Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 16.10.2018

neu veröffentlicht am: 11.01.2019

## Daten Betreiber:

Betreiber	Drewitzer Sauenhaltung GbR
Adresse des Betreibers	Lübarser Straße 11 39291 Möckern OT Drewitz

## Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Sauenanlage Drewitz
Adresse der Anlage	Lübarser Straße 11 39291 Möckern OT Drewitz
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	6.6. c)
Nr. Anhang 1 der 4. BlmSchV	7.1.8.1 G E, 9.36 V

## Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	19.07.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Überwachungsprogramm
<b>Beteiligte Behörden</b>	-

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

<b>Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens</b>		
<b>Keine Mängel</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Mängel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Güllebehälter unvollständig abgedeckt
<b>Veranlasste Maßnahme der Behörde</b>		
Aufforderung zur vollständigen Abdeckung des Güllerechteckbeckens mit Fristsetzung (vollständige Abdeckung wurde hergestellt)		

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	18.09.2018
<b>Grund der Besichtigung</b>	Beschwerde
<b>Beteiligte Behörden</b>	-

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung**

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	Unzureichende Höhe der Abluftführung
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderung mit Fristsetzung		