

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt

veröffentlicht am: 29.11.2018

Daten Betreiber:

Betreiber	Wiese Umweltservice GmbH
Adresse des Betreibers	Bahnhofstraße 27 07980 Berga/ Elster

Daten Anlage:

Anlagenbezeichnung	Kompostierungsanlage
Adresse der Anlage	Weißenfelser Straße 06217 Beuna
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.3 b) i)
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.5.1

Daten Behörde:

Zuständige Überwachungsbehörde	Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Kontakt	LVWA.R402@lvwa.sachsen-anhalt.de

Daten Vor-Ort-Besichtigung:

Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	18.09.2018
Grund der Besichtigung	Überwachungsprogramm
Beteiligte Behörden	<ul style="list-style-type: none"> - Landesverwaltungsamt, obere Immissionsschutzbehörde - Landesverwaltungsamt, obere Abfallbehörde - Landkreis Saalekreis, untere Wasserbehörde

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens		
Keine Mängel	<input type="checkbox"/>	
Mängel	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - das Hochsilo war über die eigentliche Silofläche hinaus befüllt. Nur eine der Sickerwasserableitungsrinnen war einsehbar. Die Auffanggrube war voll, ein Freibord von ca. 50 cm jedoch noch vorhanden.
Veranlasste Maßnahme der Behörde		
Der Betreiber wurde im Rahmen einer Anhörung aufgefordert, die Sammelgrube nachweislich bis 12.10.2018 zu entleeren.		